

## Osadní výbor Dolní Žleb

**Zápis č. 1/2019 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb, konaného dne 8.3.2019 od 19:00, v Dolním Žlebu č.p. 4.**

**Přítomni:** Pavel Randák, Aleš Suchopárek, Jan Švihnos

**Host:** [REDACTED]

### **Program:**

1. Zahájení
2. Havarijní stav části místní komunikace
3. Oprava a rekonstrukce prostoru u kostela
4. Historické nádražní hodiny
5. Oprava kostela
6. Parkovací možnosti návštěvníků Dolního Žlebu
7. Rekonstrukce elektrifikace Dolního Žlebu
8. Žádost OMH o stanovisko OV DŽ

### **1/ Zahájení**

Jednání zahájil předseda Osadního výboru Dolní Žleb pan Aleš Suchopárek. Jednání jsou přítomni všichni členové Osadního výboru a tímto je usnášeníschopný.

### **2/ Havarijní stav části místní komunikace**

Podána informace o havarijním stavu části místní komunikace v Dolním Žlebu, vedoucí od železniční stanice „Dolní Žleb, zastávka“ směrem domu č.p. 1. Oprava nesnese odkladu, hrozí zneprůjezdnění komunikace, poškození majetku i zdraví obyvatel. Podrobné informace, včetně fotodokumentace, v příloze č. 1.

### **3/ Oprava a rekonstrukce prostoru u kostela**

V 03/2019 proběhlo osázení rekonstruovaného svahu nad viaduktem u přívozu. Termín pokračování v loňském roce zastavených prací na rekonstrukci vozovky a přilehlých prostor výše u kostela není znám. Nutno zjistit aktuální stav a termíny plánovaných prací.

### **4/ Historické nádražní hodiny**

Podána informace o unikátních historických hodinách, umístěných na nádražní budově v Dolním Žlebu. Tato nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Existuje několik variant budoucnosti hodin – odstranění hodin z nádraží, přesun na jiné nádraží, osazení replikou, navrácení rekonstruovaných hodin zpět na původní místo. Situace je komunikována s pracovníky Oblastního muzea v Děčíně. Osadní výbor Dolní Žleb se po konzultaci s obyvateli jednomyslně vyjadřuje pro zachování původních hodin v Dolním Žlebu. O stanovisku bude informován správce objektu – SŽDC.

### **5/ Oprava kostela**

Na podzim loňského roku byla provedena rekonstrukce části fasády kostela Nejsvětější Trojice. Po nízkých teplotách v zimních měsících tato opět začala prskat a opadávat. O stavu bude informován majitel objektu.

## **6/ Parkovací možnosti návštěvníků Dolního Žlebu**

Vzhledem k loňské úpravě dopravní situace v Dolním Žlebu navrhuje Osadní výbor vybudování parkovacích míst pod drážním tělesem v prostoru za „domkem“ převozníků, konkrétně na pozemcích v majetku města p.č. 276/2 a 301, k.ú. Dolní Žleb.

## **7/ Rekonstrukce elektrifikace Dolního Žlebu**

V letošním roce by mělo dojít k rozsáhlé rekonstrukci a výměně elektrické sítě v Dolním Žlebu. Předpokládá se, že některé nadzemní vedení bude zrušeno. Upozorňujeme tímto správce veřejného osvětlení, že vybrané lampy jsou umístěny na sloupech elektrického vedení, které mají být jako nepotřebné odstraněny.

## **8/ Žádost OMH o stanovisko OV DŽ**

Osadní výbor projednal žádost o stanovisko zaslané OMH, ve věci prodeje části pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb vlastníkům sousedních nemovitostí st.p.č. 26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb.

Osadní výbor Dolní Žleb nemá k návrhu žádné připomínky a jednomyslně doporučuje prodej níže uvedeného pozemku žadatelům. Prodejem nebudou dotčena práva žádných třetích stran.

V Dolní Žlebu, 16.3.2019

Zapsal: Pavel Randák

Za správnost:

.....  


Aleš Suchopárek, předseda Osadního výboru Dolní Žleb

## PŘÍLOHA č. 1

### Havarijní stav místní komunikace v Dolním Žlebu

Již několik let dochází k sesuvu třicetimetrového úseku části komunikace na p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, vedoucí svahem po vrstevnici. Vlastníkem je Statutární město Děčín, jsou jí obsluhovány 2 nemovitosti trvale zde žijících rodin a 5 rekreačně využívaných objektů. Je zařazena do plánu zimní údržby, využívána k provozu několika osobních automobilů, vozidly technických služeb, pěšími i cyklisty. Je po ní vedena značená turistická cesta.

Povrch komunikace je tvořen panely, podkladem je historická cesta z opracovaných pískovcových kamenů. Původní cesta je užší než šíře panelů, opěrná zeď chybí. Právě z toho důvodu je zaznamenáván permanentní pohyb celé řady panelů směrem ze svahu dolů. Polovina šíře řady panelů je bez podkladu, resp. se nachází „ve vzduchu“.

Sklon těchto panelů je aktuálně více než 10°. Rozestup řady panelů je 20 cm i více. Obě hodnoty se každým rokem (během zimního období a při přívalových deštích) zvětšují v řádech prvních jednotek.

Poslední oprava této části komunikace byla realizována cca před 7 lety, kdy byly panely částečně vyrovnány živичnou směsí. Je možné, že toto další zatížení přispělo k urychlení celkové degradace komunikace.

Nyní je stav takový, že chůze po ukloněných panelech je obtížná, zimní údržba nerealizovatelná (vozidlo zimní údržby jede z bezpečnostních důvodů jedním kolem ve spáře mezi panely a ošetřuje tak pouze polovinu komunikace směrem ke svahu) a především při každém průjezdu vozidla subjektivně hrozí sesuv komunikace i vozidla směrem do údolí.

Žádáme o provedení odborného posouzení stavu komunikace. V případě konstatování neuspokojivého stavu navrhneme uvedení komunikace do stavu provozuschopného a zdravý a život neohrožujícího.



*Situace s vyznačením postiženého místa*




*Celkový pohled na komunikaci*



*Celkový pohled na kaverny*



*Celkový pohled na kaverny*



*Detail kaverny*

zpracoval: Pavel Randák

## PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru .....Osadní výbor Dolní Žleb.....




konané/konaného dne .....08.03.2019.....

místo konání .....Dolní Žleb č.p. 4 ..



v době od 19:00 do 21:00

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci 1-3 2019 18 hodin  
(uvést počet hodin).

### Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Aleš Suchopárek	
Jan Švihnos	
Pavel Randák	

### Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
	

Za správnost: ..

